



Anmerkung: In der 12-stelligen Bestell-Nr. ist mit der 12-ten Zahl die Oberfläche mit „1“ gleich Ind.-Ausführung und mit „2“ gleich VG-Ausführung anzugeben.

Paßmaß

Abmaß

				Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168	Modell Nr.	Werkstoff:	
				Tag	Name	Benennung:	
				Bearb. 3.2.88	E. Schneider	Hochstrombuchse	
				Gepr. 11.08.88	U. Frode	Nennstrom 20 A	
				Norm.		Maßstab 5:1	
b	nach DIN 41626 Teil 1 überarbeitet	11.7.94	R5c	Zeichnung Nr.:			
a	Überarbeitet	11.8.93	I.S.	094.24.2115.40'			
Buchstabe	Änderung	Tag	Name	Ersatz für:			