

M 6


Montageanleitung

Assembly Instruction





IMS CONNECTOR SYSTEMS

HF-Steckverbinder
RF Connectors


Hülse
Ferrule




Buchsengehäuse
Connector housing




löten
solder



crimpen
crimp



löten
solder



Hülse gecrimpt
crimped ferrule

Hülse gelötet
soldered ferrule